

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	令和 1年5月	2PG-FR1EHJ	冷凍バン	FR1EH-101071
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
310,289km	410PS/302KW	セミA/T プロシフト 12速	エア－	長：9,313 mm 幅：2,272 mm 高：2,324 mm 門高：2,263 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです



エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	○	プロワ最大時(風切り音)。	シート	◎	
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	－	
オイル漏れ	○	インタークーラーホース	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		パワーウィンドウ(運転席)	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		パワーウィンドウ(助手席)	◎		ミラー	◎	ヒーター付きパワーミラー。
燃料漏れ	◎							
排気	◎							
マフラー	◎		坂道発進装置	◎				
ターボ	◎		異常ランプ	◎				
冷却水吹き返し	◎		オーディオ	－				
			バックカメラ	－				
			電格ミラー	◎				
			ETC	◎	2.0			
			タコグラフ	◎	アナログ			
ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドル	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		エアサス	－		オイル漏れ	◎	
クラッチ	○	ガラ音。	パワーステアリング	◎		デフロック	／	
異音	◎		リーフサス	／				
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	アルミ 400L 400L			
リターダ	◎	永久磁石式						

特記事項 ドライブレコーダー付き。	
記録簿	有 (R2/4)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
	14	14			295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—			—	—	
11	12	14	11	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
6	5	6	7	11R22.5	11R22.5	11R22.5	11R22.5
スペア		15	—	スペア		295/80R22.5	—
素材: アルミ				備考: リヤ2軸目及びスペアタイヤ以外スタッドレスタイヤ。			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	矢野特殊自動車	TPA8918-5「B190257」	令和 1年4月
【備考】 ジョロダー4列、ラッシング2段、水抜き穴x3、エアリブ、LED庫内灯2列、左サイドドア観音開き、リヤドア観音開き。			
サブエンジン（スタンバイ付）	菱重	TU100SA-CNF	令和 1年
【備考】 -35℃設定。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】					【ボデー内】					
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ