

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FEB50	幌付平ボディ	FEB50-521783	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
237,554km	150PS/110KW	A/T デュオニック 6速	パキューム	長: 4,990 mm 高: 2,470 mm	幅: 2,080 mm 門高: 2,470 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	/	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	
上物仕様		
点検項目	結果	状態
床材質	/	鉄板

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	○	ワイパーゴム切れ
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	/	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャブ内汚れ、傷

記録簿 無 ○

タイヤ残量





単位: mm

	6	6	
	—	—	
3	3	5	5
—	—	—	—
スベア	0	—	

タイヤサイズ				
	205/85R16	205/85R16		
	—	—		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16	
—	—	—	—	
スペア		205/85R16	—	
素材：スチール	備考：			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	バブコ	22GH 77R 「0513」	平成25年
【備考】床、鉄板。幌シート破れ有。左後煽りロック外れ。右煽りベニア下部剥がれ。右側面前側台枠亀裂有。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】

【ポテ一内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------