

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年9月	SKG-FEA50	ドライバン	FEA50-501603
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,839km	150PS/110KW	A/T デュオニック	バキューム	長：4,310 mm 幅：1,750 mm 高：2,110 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ：(運転席)	◎	
パワーウィンドウ：(助手席)	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	－	
バックカメラ	－	カラー
電格ミラー	○	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト		
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ、エグレ
エアサス	－	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	





特記事項	キャビン汚れ、キズ。
記録簿	無 ○

タイヤ残量			
単位：mm			
2	1		
－	－		
0	1	1	1
－	－	－	－
スペア		－	－

タイヤサイズ			
	195/85R16	195/85R16	
	－	－	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
－	－	－	－
スペア		195/85R16	－
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	196G5852	平成23年
【備考】3面ラッシングレール3段。庫内下側鉄板張り。庫内灯2個（1個暗い）			
跳ね上げゲート	パプコ	PRAM10-	平成23年
【備考】PG寸法：全長1555mm全幅1795mm（有効長1320mm有効幅1720mm）。最大荷重1000kg。			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】				【ボデー内】						
外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ