

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-521580
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
204,861km	150PS/110KW	M/T 5速	バキューム	長：4,310 mm 幅：1,760 mm 高：2,070 mm 門高：2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	○	カムカバー付近にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	2速発進時鳴き。
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ (運転席)	◎	
パワーウィンドウ (助手席)	◎	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	◎	
オーディオ	—	
バックカメラ	—	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	—	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドル	○	擦れ
エアサス	—	
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	/	

特記事項 キャビン汚れ、キズ。シガーライター欠品。タイロッドボールジョイントブーツ切れ。
記録簿 有 (H30.12～R2.8)

タイヤ残量

単位：mm			
0	2		
—	—		
1	0	0	0
—	—	—	—
スペア		1	—

タイヤサイズ

205/75R16		205/75R16	
—		—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—
素材：鉄		備考：	

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	386N1376	平成25年





【備考】左サイドドア付き。ラッシングレール2段。庫内灯2個。リヤ扉90度ストッパー付き。

【備考】

【備考】

【上物仕様備考】

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----

【ボデー内】