

車 両 情 報					
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号	
三菱ふそう	平成25年9月	TKG-FEA50	ドライバン	FEA50-521580	
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸	
204.861km	150PS/110KW	M/T 5速	パキューム	長: 4,310 mm 高: 2,070 mm	幅: 1,760 mm 門高: 2,020 mm

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ／：装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		シート	○	へたり、擦れ、汚れ
オイル混入	◎		スターター	◎		ヘッドライト	◎	ハロゲン
オイル漏れ	○	カムカバー付近にじみ	オルタネーター	◎		ウィンカー	◎	
水混入	◎		P/W（運転席）	◎		ワイパー	◎	
水漏れ	◎		P/W（助手席）	◎		ミラー	◎	
燃料漏れ	◎		坂道発進装置	／				
排気	◎		異常ランプ	◎				
マフラー	◎		オーディオ	◎				
ターボ	◎		バックカメラ	／				
冷却水吹返	◎		電格ミラー	◎				
			ETC	◎	標準			
			タコグラフ	／				
ミッション			走行関係					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
ギア鳴き	◎		リーフサス	◎				
ギア抜け	◎		エアサス	／				
クラッチ	○	2速発進時鳴き。	パワステ	◎				
異音	◎		ハンドル	○	擦れ			
オイル漏れ	◎		燃料タンク	◎	スチール100L			
リターダ	／							
上物仕様			デフ					
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態			
床材質	／	木材	異音	◎				
			オイル漏れ	◎				
			デフロック	／				





特記事項 キャブ内汚れ、キズ。シガーライター欠品。タイロッドボールジョイントブーツ切れ。

記録簿 有 (H30.12~R2.8)

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位：mm							
0	2			205/75R16	205/75R16		
—	—			—	—		
1	0	0	0	195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—	—	—	—	—
スベア				スベア	205/75R16	—	
素材：スチール 備考：							

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン	パプコ	386N1376	平成25年
【備考】左サイドドア付き。ラッシングレール2段。庫内灯2個。リヤ扉90度ストッパー付き。			
【備考】			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

【ボデー内】

外装 キズ	外装 へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内 キズ	庫内 へこみ	庫内 穴あき	床 汚れ
----------	-----------	----	-----	----	-----	----	----------	-----------	-----------	---------