

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
日野	平成25年3月	LDG-GK8JRAA	クレーン付平	GK8JRA-99999 (テスト用)
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
2,525km メーター改ざん	420PS/309KW	A/T プロシフト H/L 6速	エア-	長: 6,790 mm 幅: 2,380 mm 高: 390 mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	△	ラジエター漏れ
燃料漏れ	◎	
排気	△	黒煙
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹き返し	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	△	風が出ない
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンドウ: (運転席)	◎	
パワーウィンドウ: (助手席)	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	-	
バックカメラ	-	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	
タコグラフ	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	-	右不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドル	◎	
エアサス	-	リヤエアサス
パワーステアリング	◎	
リーフサス	◎	
燃料タンク	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
記録簿 有 ○





タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
-	-		
13	13	13	13
15	15	15	15
スペア	15	-	

タイヤサイズ			
255/70R22.5	255/70R22.5		
-	-		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	245/70R19.5	-	

素材: _____ 備考: _____

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	不明		平成25年(不明)
【備考】			
クレーン	タダノ	TM-ZE505HR	(不明)
【備考】5段、フックイン、ラジコン付き、2.93 t吊			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】	【ボデー内】
<input checked="" type="checkbox"/> 外装キズ <input checked="" type="checkbox"/> 外装へこみ <input type="checkbox"/> うき <input type="checkbox"/> 曲がり <input type="checkbox"/> サビ <input type="checkbox"/> 補修跡 <input type="checkbox"/> 割れ	<input type="checkbox"/> 庫内キズ <input type="checkbox"/> 庫内へこみ <input type="checkbox"/> 庫内穴あき <input type="checkbox"/> 床汚れ