

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
UDトラック	H24	QKG	CD5ZA-10009
走行	馬力	シフト	
748,148 km	380 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ (セミA) エスコット 速	
ブレーキ	ボディ内寸		
(エア) ・ バキューム	長： 9.60 m 幅： 2.37 m 高： 0.88 m 門高： 0.78 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	E/G後部モ、ロッカーガ-
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	イグレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	加-なし

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
ハンドルスレ デジタコ タコグラフ

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
2	3	0	1 <small>左偏摩耗</small>
1	1	2	2
スベ7	／	／	

タイヤサイズ

275/80R22.5	275/80R22.5		
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
平フロック				
燃料タンク400L×2 床板(割れ、穴多数) 床フック10対				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 ・ 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

※アオリ内側穴、ヘコミ有り

