

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
アロー	平成17年6月	ARSTC035-	セミトレーラー	-福[91]5422福
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
				長: mm 幅: mm 高: mm 門高: mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト	-	
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			パワーウィンドウ: (運転席)			ワイパー		
水漏れ			パワーウィンドウ: (助手席)			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置			走行関係		
排気			異常ランプ			点検項目	結果	状態
マフラー			オーディオ	-		ハンドル		
ターボ			バックカメラ	-		エアサス	-	
冷却水吹き返し			電格ミラー			パワーステアリング		
ミッション			ETC			リーフサス		
点検項目	結果	状態	タコグラフ			燃料タンク		
ギア鳴き			デフ			点検項目	結果	状態
ギア抜け			異音			異音		
クラッチ			オイル漏れ			オイル漏れ		
異音			デフロック			デフロック		
オイル漏れ								
リターダ								

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-
○	○	○	○	-	-	-	-
スペア	-	-		スペア	-	-	
素材: _____				備考: _____			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
	矢野特殊自動車	ARSTC035「003」	平成17年6月
【備考】			
【備考】			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ