

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年3月	LKG-FS55VY	冷凍バン	FS55VY-500113
走行	馬力	シフト		ブレーキ
802.354km	380PS/279KW	セミア/T イノマット 12速		
ボディ内寸				
長: 9,310 mm		幅: 2,300 mm		
高: 2,380 mm		門高: mm		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル混入		
オイル漏れ		
水混入		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
マフラー		
ターボ		
冷却水吹き返し		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

特記事項

記録簿 ○

タイヤ残量

単位: mm

4	5		
5	2		
4	6	0	2
6	4	0	4
スペア	0		

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア			





素材:

備考:

\_\_\_\_\_

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F105440	平成23年3月
【備考】横断熱73mm・リア75mm			
直結(スタンバイ付)	東プレ	XZ72LSC-0	平成23年3月
【備考】設定温度0℃			
【備考】			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----