

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	LKG	FS55VY-500113	冷凍車
走行	馬力	シフト		
802,354 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T イ/マツト 12 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エア ・ バキューム		長： 9.31 m 幅： 2.30 m 高： 2.38 m 門高： 2.35 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン上部オイル漏れ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク200L+200L ハンドルスレ 小物入れ欠品 シガーライター欠品
記録簿有

タイヤ残量				
単位：mm				
4	5			
	5	2		
4	6	0	2	
6	4	0	4	
スペア	0	／		

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東プレ	F105440	H23/3	断熱サイド73mm リヤ75mm
冷凍機	東プレ	XZ72LSC-0	H23/3	0°C設定
スタンバイモーター付 庫内灯5ケ ラッシングレール3段 ジョロダールール4列 床面アルミ縞				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

