

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H24	QKG	FW1EZB-10402	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
1,007,804 km	380 (ps) /kw	M/T	A/T	(セミA) フロント 12 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 9.50 m 幅： 2.27 m 高： 2.42 m 門高： 2.26 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	後部よりジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ヤブレ、釘穴、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	右下ミラー汚れ

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	／	
ギア抜け	／	
クラッチ	／	
異音	／	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L ベッドレス 小物入れ欠品 ハンドルスレ 室内汚れ ダッシュボード右下ビス穴

タイヤ残量				
単位：mm				
7	10			
9	9			
9	6	6	4	
7	7	9	9	
スペア	11	／		

タイヤサイズ				
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	日本フルーフ	VHB T7D7313		断熱サイド75mm リヤ75mm
冷凍機	菱重	TU100SAM-CN		-35℃設定 スタンバイモーター付 2Iハ
ハネアケPG	新明和	RAX10-1446		全長1560mm 全幅2420mm ストップ-まで長さ1320mm ストップ-幅間2285mm 最大昇降質量1000Kg リモコン付

ラッシング2段 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ 床面アルミ（へこみ穴有り）

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) リペア (可) (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

