

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H28	QKG	EXD52AD-7003277	トラック
走行	馬力	シフト		
298,889 km	460 (ps) /kw	M/T · A/T · (セミア)	スムサー 12 速	
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) · バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	Fターボ・対トルジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	取付部・ジミ
デフロック	／	

特記事項

ETC付 タコグラフ ハイラーフ ドライブレコーダー
記録簿有

タイヤ残量

単位: mm

10	9		
3	2	2	2
スペア	2		

タイヤサイズ

295/80R22.5	295/80R22.5		
295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
カラ	ソーン	RM-13-C G2-11801		第5輪荷重13000Kg
燃料タンクアルミ400L				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) · 無 · ()	(確認済) · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
(無) · 小 · 中 · 大	(無) · 点傷有 · 飛石有(リペア 可 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




へこみ



サイドガードマカリ



へこみ



荷台編板マカリ 塗装スレ、落ち