

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H30	2KG	FK64F-600357	冷凍車PG
走行	馬力	シフト		
186,904 km	240 (ps)/kw	M/T	A/T	セミA/T 6 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	バキューム	長： 6.35 m 幅： 2.27 m 高： 2.19 m 門高： 2.08 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	エンジン上部ジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	外コ穴、ヘリ
ヘッドライト	△	左ロービーム点灯せず レンズ汚れ不良
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
燃料タンク200L 室内汚れ たばこヤニ ETC付 タコメーター140Km

タイヤ残量			
単位：mm			
7	9		
1	2	0	0
スペア			

タイヤサイズ			
	225/80R17.5	225/80R17.5	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍車	日本トクス	90-170228-1		断熱 サイド75mm リヤ75mm 左サイド77mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2	H30	-30℃設定 スタンバイモーター付
格納PG	極東	CG1002K-B3MRA2		-30℃設定 スタンバイモーター付 サイドストッパ 2330mm 全長1570mm 全幅2290mm キャスターストッパ 長1386mm
ラッシングレール2段 ロックパーチャウ番ステンレス 床面キーストン 天井結露防止シート張り 水抜き穴4ヶ 庫内灯両サイド1列				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

