

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
フルハーフ	H23		DFVFA241AN-03102
走行	馬力	シフト	
	km	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速	
ブレーキ		ボディ内寸	
エアリー パキューム		長： 13.53 m 幅： 2.23 m 高： 2.37 m 門高： 2.35 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

タイヤ残量			
単位：mm			
13	16	13	14
12	13	12	11
スペア	17		

タイヤサイズ			
11R22.5/14PR	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/14PF	11R22.5/14PF

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
パン	日本フルハーフ	DFVFA241AN V1D1744	H23/3	
ラッシング2段 庫内棚板 明かり窓×5 庫内灯6ヶ 床縞鉄板 ベンチレーター3ヶ フェリーフック4対 リヤドア固い				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

