

車輜情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H17	PB	NPR81-7013897	クレーン付平
走行	馬力	シフト		
78,051 km	130 <small>(ps)</small> /kw	M/T ・ A/T ・ <b>セミア/T</b>	スM-サ-E 2 <sup>h</sup> タ <sup>l</sup> 6 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
エア <sup>r</sup> ・ <b>バキューム</b>	長： 3.60 m 幅： 2.08 m 高： 0.36 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	○	E/G <sup>l</sup> レ
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	△	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド	△	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	△	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ス、ゴ <sup>l</sup> レ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左加 <sup>r</sup> -欠品

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項  
キャブ内汚れ、キズ

タイヤ残量				
単位：mm				
6	6			
△	△			
6	6	6	5	
△	△	△	△	
スベア	4	△		

タイヤサイズ			
205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平 <sup>l</sup> デ <sup>r</sup>	完成品			
クレーン	タ <sup>l</sup> ノ	411-082-10110 ET9032	H17/9	ZR263 3段ブ <sup>r</sup> -ム フックイン
床板腐食 横ネタ腐食 サイドアオリローブ穴3対				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 <sup>l</sup> ・ 無 <sup>l</sup> ・ ( )	確認済 <sup>l</sup> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 <sup>l</sup> ・ 小 <sup>l</sup> ・ 中 <sup>l</sup> ・ 大 <sup>l</sup>	無 <sup>l</sup> ・ 点傷有 <sup>l</sup> ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



