

車輜情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H26	QKG	GK5XA-11721	トラック
走行	馬力	シフト		
502,765 km	410 ps /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	スコットV 2 ^h ダ ^l 12 速	
ブレーキ	ボディ内寸			
エア ー パキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン	◎		雨漏り	◎	
オイル漏れ	◎		スターター	◎		シート	◎	
水漏れ	◎		オルタネーター	◎		ヘッドライト	◎	
燃料漏れ	◎		パワーウィンド	◎		ウinker	◎	
排気	◎		ド	◎		ワイパー	◎	
排圧	◎		坂道発進装置	◎		ミラー	◎	
マフラー	◎		異常ランプ	◎				
ターボ	◎		オーディオ	◎				
			バックカメラ	△				
			電格ミラー	◎				

ミッション			走行関係			デフ		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎		ハンドルBOX	◎		異音	◎	
ギア抜け	◎		スプリング	◎		オイル漏れ	◎	
クラッチ	△		エアサス	◎		デフロック	△	
異音	◎		ベラシャフト	◎				
オイル漏れ	◎							
リターダ	△							

特記事項
燃料タンク400L アナログタコグラフ120Km

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
段減り	3	4		295/80R22.5	295/80R22.5		
	△	△					
	8	8	7	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5	295/80R22.5
	△	△	△				
	スベア	△	△				

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カバー	横浜車体	JSK37CY0240	H25	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 飛石有(リペア) 可 (不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



