

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H25	TKG	FEB50-520869	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
314,346 km	150 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T 6速
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	長： 4.50 m 幅： 1.89 m 高： 2.00 m 門高： 1.89 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	インジェクションノック取付コック
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
ド	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スリ、ゴレ
ヘッドライト	◎	
ウinker	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
キャブ内汚れ、キズ ETC付 スタットレスタイヤ

タイヤ残量

単位：mm

8	8		
8	8	8	8
8	8	8	8
スペア	8		

タイヤサイズ

205/75R16	205/75R16		
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	東ブレ	F131521	H25/5	断熱材70mm サイド70mm
冷凍機	東ブレ	XV32LOC-P		-30℃設定 (1H)+17℃→-2℃
P/G	極東開発	G210010-B3MRA2		L=1550mm W=2040mm 最大荷重1000kg マルチゲート

床アルミ編板張り ラッシングレール1段 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ 可動式中間扉 送風機1ヶ
左サイド扉（観音式） リヤ、サイド保冷カーテン

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



