

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H24	TKG	FEB50-503570	冷凍車
走行	馬力	シフト		
426,149 km	150 (ps) /kw	M/T	(A/T)	セミA/T デュオニック 6 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	(バキューム)	長： 4.29 m 幅： 1.94 m 高： 1.77 m		門高： 1.76 m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	かみコケ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	○	DIにシフト時ショック大きい
オイル漏れ	○	T/M後部スリット部ニジミ
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

キャブ内汚れ、キズ 室内ヤニ汚れ

タイヤ残量

単位：mm

6	7		
5	6	5	5
スペア	13		

タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
パン	東プレ	F120255	H24/4	
冷凍機	東プレ	XZ32LOC-P F120255	H24/4	-30℃設定

I型キーストン ラッシング2段 庫内灯3ケ 左S/Dスライド式 簡易間仕切り 水抜き穴4ケ
リヤドア3枚開き 燃料タンク100L

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ (飛石有) (リペア (可) 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

