

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	QPG	FW1EXE-13029	冷凍車
走行	馬力	シフト		
661,078 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> ・ A/T <input type="radio"/> ・ セミA/T <input type="radio"/> 7速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム		長： 9.40 m 幅： 2.27 m 高： 2.44 m 門高： 2.26 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	穴、へり
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項	
燃料タンク300L+300L アナログタコグラフ120Km ETC付 ハンドルスレ 運転席灰皿すれ	
エアサス格納BOXフタ割れ 室内汚れ、ヤニ 記録簿有り	

タイヤ残量			
単位：mm			
11	11		
10	10		
9	9	9	10
9	8	9	9
スペア	3	2	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍車	日本フルーフ	ELGO E7E1510		断熱材、サイド75mm
冷凍機	菱重	TU100SA Multi		-35℃設定 2エハ スタンバイ付

ラッシング2段 庫内灯8ケ リヤドア90度ストッパー付 センターローラー 天井結露防止シート
ジョロダ-4列 リヤドアロックバーステンレス 床面キーストン(カマボコ型) 水抜き穴4ケ

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
無 <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	無 <input type="radio"/> 点傷有 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 <input checked="" type="radio"/> リペア <input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

