

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	QPG	FW1EXE-13057	冷凍車
走行	馬力	シフト		
618,733 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> ・ A/T <input type="radio"/> ・ セミA/T <input type="radio"/> 7速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム		長： 9.40 m 幅： 2.27 m 高： 2.43 m 門高： 2.26 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
バッテリー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	シート穴、スル
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input type="radio"/>	バクスターンノジミ
スプリング	<input type="radio"/>	右Rショック前ノジミ
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
 燃料タンク300L+300L ETC付 アナログタコグラフ120 灰皿フタ左右割れ 室内汚れ、ヤニ汚れ
 燃料タンクキャップ欠品 記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm

7	5		
2	3		
2	2	2	2
2	2	2	2
スペア	13	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5		
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	ELGO E7E1512		断熱材、サイド75mm
冷凍機	菱重	TU100SAM-CNF		2エバ スタンバイ付 -35℃設定

センターローラー 庫内灯8ヶ ロックバーステンレス ジョロダーレール4列 ラッシング2段
 リヤエバローター配線コーキング剥げ I型キーストン 90度ストッパー 水抜き穴4ヶ
 結露防止シート

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび	飛石
<input type="radio"/> 無 <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	<input type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 点傷有 <input checked="" type="radio"/> 飛石有(リペア可) <input type="radio"/> 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

