

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
三菱	H27	QPG	FS64VY-510016
走行	馬力	シフト	
520,302 km	380 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 7 速	
ブレーキ		ボディ内寸	
<input checked="" type="radio"/> エアー <input type="radio"/> バキューム		長： 9.62 m 幅： 2.36 m 高： 2.59 m 門高： 2.30 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input type="radio"/>	噴射ポンプ付近シミ
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
パワーステアリング	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	破れ
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項
燃料タンク250L+300L ETC付 アナログタコグラフ120Km 室内汚れ、ヤニ

タイヤ残量

単位：mm

11	11		
11	9		
11	10	10	9
11	12	11	11
スペア	12	12	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	日本トレクス	72-140439-1		
ラッシング3段 センターローラー 90度ストッパー 庫内灯8個 ※センターローラー破損有り				

外装状態	
ボデーコーション <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 ()	フレーム番号 <input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない
フレームのさび 無 <input checked="" type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大	飛石 無 <input type="radio"/> 点傷有 <input checked="" type="radio"/> 飛石有 <input checked="" type="radio"/> リペア <input checked="" type="radio"/> 可 <input type="radio"/> 不可

