

車検情報			
車名	年式	排ガス	車体番号
フルハーフ	H16		RFVFA240AN-00007
走行	馬力	シフト	
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T	速
ブレーキ		ボディ内寸	
エア	バキューム	長： 12.16 m 幅： 2.26 m 高： 2.18 m 門高： 2.19 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項  
記録簿有り (H26/6~R1/5)

タイヤ残量

単位：mm

15	16	15	15
13	15	13	13
スペア			

タイヤサイズ

11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF
11R22.5/16PR	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF	11R22.5/16PF

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
パン	日本フルーフ	PFVFA240AN V2D0821	H16/5	
冷凍機	菱重	CPE16-1TAⅢA2V		-30℃設定
発電機	デンソー	不明		


T型キーストン ラッシング2段 ジョルダ-4列 エアリブ 庫内灯7ヶ 天井フック14×3列  
水抜き穴2ヶ フェリーフック4対

外装状態


ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)



連結コネクタ部土台腐食



冷凍機E/G



台枠カサ

リヤトノキヤツナ部  
ホルト脱落

リヤトア角マカサ

ホームストップパゴム破損

