

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H22	BDG	FC6JCW-15108	ハッカー車
走行	馬力	シフト		
156,193 km	180 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
<input checked="" type="radio"/> エア <input type="radio"/> バキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	カバー外れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

燃料タンク100L ETC付 運転席灰皿割れ 室内汚れ バックカメラ取外し穴有り

記録簿有り

タイヤ残量

単位: mm

11	4		
6	10	11	7
スペア	13		

タイヤサイズ

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様


上物名	メーカー	型式	年式	備考
ハッカー	フジマイティ	LP-681		容積6.4m ³ 積載荷重中心位置 荷箱前端より1.215m
				巻き込み式ダンプ 排出

連続スイッチ付 マイク有


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> ()	確認済 <input checked="" type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない <input type="radio"/>
フレームのさび	飛石
無 <input type="radio"/> 小 <input checked="" type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大 <input type="radio"/>	無 <input checked="" type="radio"/> 点傷有 <input type="radio"/> 飛石有(リペア 可 <input type="radio"/> 不可 <input type="radio"/>


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




サビ、へこみ



ドア内側ゴムパッキン外れ



マガリ



ドア内側ゴムパッキン外れ