

| 車両情報      |             |             |         |   |
|-----------|-------------|-------------|---------|---|
| 車名        | 年式          | 型式          | 形状      | 車台番号  |
| いすゞ       | 平成22年7月     | PKG-CYL77V8 | アルミウイング | CYL77V8-7004598                                     |
| 走行        | 馬力          | シフト         | ブレーキ    | ボディ内寸   |
| 832,346km | 380PS/279KW | セミA/T 12速   |         | 長: 9,570 mm 幅: 2,380 mm<br>高: 2,470 mm 門高: 2,360 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン    |    |    | 電装関係          |    |    | キャビン        |    |    |
|---------|----|----|---------------|----|----|-------------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 点検項目          | 結果 | 状態 | 点検項目        | 結果 | 状態 |
| 異音      |    |    | エアコン          |    |    | シート         |    |    |
| オイル混入   |    |    | スターター         |    |    | ヘッドライト(種類)  | -  |    |
| オイル漏れ   |    |    | オルタネーター       |    |    | ヘッドライト(不具合) |    |    |
| 水混入     |    |    | パワーウィンドウ(運転席) |    |    | ウィンカー       |    |    |
| 水漏れ     |    |    | パワーウィンドウ(助手席) |    |    | ワイパー        |    |    |
| 燃料漏れ    |    |    | 坂道発進装置        |    |    | ミラー         |    |    |
| 排気      |    |    | 異常ランプ         |    |    |             |    |    |
| マフラー    |    |    | オーディオ         | -  |    | 走行関係        |    |    |
| ターボ     |    |    | オーディオ(不具合)    |    |    | 点検項目        | 結果 | 状態 |
| 冷却水吹き返し |    |    | バックカメラ(色)     | -  |    | ハンドル        |    |    |
| ミッション   |    |    | バックカメラ(不具合)   |    |    | エアサス(種類)    | -  |    |
| 点検項目    | 結果 | 状態 | 電格ミラー         |    |    | エアサス(不具合)   |    |    |
| ギア鳴き    |    |    | ETC           |    |    | パワーステアリング   |    |    |
| ギア抜け    |    |    | タコグラフ         |    |    | リーフサス       |    |    |
| クラッチ    |    |    |               |    |    | 燃料タンク       |    |    |
| 異音      |    |    |               |    |    | デフ          |    |    |
| オイル漏れ   |    |    |               |    |    | 点検項目        | 結果 | 状態 |
| リターダ    |    |    |               |    |    | 異音          |    |    |
|         |    |    |               |    |    | オイル漏れ       |    |    |
|         |    |    |               |    |    | デフロック       |    |    |

特記事項  
記録簿 ( )

| タイヤ残量  |    |   |   | タイヤサイズ      |             |             |             |
|--------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm |    |   |   |             |             |             |             |
| 4      | 4  |   |   | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |             |             |
| -      | -  |   |   | -           | -           |             |             |
| 3      | 3  | 3 | 3 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |
| 2      | 3  | 3 | 4 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |
| スペア    | 15 | - |   | スペア         | -           | -           |             |
| 素材:    |    |   |   | 備考:         |             |             |             |

| 上物仕様  |        |            |    |
|---|--------|------------|----|
| 上物名   | メーカー   | 型式「製造番号」   | 年式 |
| アルミウイング   | 日本トレクス | 10W「06062」 |    |
| 【備考】 エアジョロダー4列 ラッシングレール2段 引出しフック9対 庫内灯4ヶ 90度ストッパー |        |            |    |
| 【備考】  |        |            |    |
| 【備考】  |        |            |    |
| 【上物仕様備考】  |        |            |    |

| 外装状態     |        |         |     |
|----------|--------|---------|-----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石  |
| 有        | 確認済    | 中       | 点傷有 |



| 【外装】 |       |    |     |    | 【ボデー内】 |    |      |       |       |     |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡    | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |