

| 車検情報 | | | | |
|---|--|--|----------------|----------|
| 車名 | 年式 | 排ガス | 車体番号 | 形状 |
| 日野 | R2 | 2RG | XZU710-0029927 | トライバンプG付 |
| 走行 | 馬力 | シフト | | |
| 8,893 km | 150 <input checked="" type="radio"/> ps/kw | M/T <input checked="" type="radio"/> A/T <input type="radio"/> セミA/T <input type="radio"/> 6 速 | | |
| ブレーキ | | ボディ内寸 | | |
| エア <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> バキューム | | 長： 4.52 m 幅： 2.08 m 高： 2.17 m 門高： 2.07 m | | |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| 排圧 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |

電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-----------|----|----|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| パワーステアリング | ◎ | |
| 坂道発進装置 | △ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | |
| 電格ミラー | ◎ | |

キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|--------|----|----|
| 雨漏り | ◎ | |
| シート | ◎ | |
| ヘッドライト | ◎ | |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | △ | |

走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルBOX | ◎ | |
| スプリング | ◎ | |
| エアサス | △ | |
| ベラシャフト | ◎ | |

デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | △ | |

| 特記事項 |
|------|
| ETC付 |

タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 6 | 7 | | |
| △ | △ | | |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| △ | △ | △ | △ |
| スペア | 7 | △ | |

タイヤサイズ

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | | |
| 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | 205/70R17.5 | |

| 上物仕様 | | | | |
|---------------------------------|---------|--------------|----|--|
| 上物名 | メーカー | 型式 | 年式 | 備考 |
| パン | トランテックス | V067F78-05 | | |
| PG | トランテックス | TRAM10-1454N | | ハネゲ式 全長1540mm 全幅2110mm ストッパ-長1200mm 幅1980mm |
| 床板張り ラッシング2段 庫内灯3ケ 左S/D (スライド式) | | | | |

| 外装状態 | |
|--|---|
| ボデーコーション | フレーム番号 |
| <input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無 () | <input checked="" type="radio"/> 確認済 <input type="radio"/> 一部不鮮明 <input type="radio"/> 見えない |
| フレームのさび | 飛石 |
| <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 小 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 大 | <input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 点傷有 <input type="radio"/> 飛石有 (リペア 可 不可) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

