

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FK61F-584666	ウイング
走行	馬力	シフト		
704,019 km	220 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
(エア) バキューム	長： 7.41 m 幅： 2.39 m 高： 2.41 m 門高： 2.31 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	ロッカーシジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	○	ABS点灯
オーディオ	△	電源入らない
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	汚れ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
 燃料タンク100L+200L ETC付 ドライブレコーダー 室内汚れ、ヤニ汚れ コンソールBOXフタ不良
 シフトノブ熱で変形 記録簿有り

タイヤ残量

単位：mm

9	8		
5	6	4	4
スペア	0		

タイヤサイズ

アルミホイール

225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	パゴ	4X9C1548		
ラッシング2段 引出しフック7対 庫内灯4個				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

