

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H26	TKG	FK65FY-583066	平ボディ
走行	馬力	シフト		
276,408 km	240 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアークレブ		長： 7.20 m 幅： 2.28 m 高： 0.57 m 0.68 m 門高： m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	○	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
タコグラフ有り ※スペア以外スタットレス

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
7	7	5	7
7	7	5	7
7	7	5	7
スペア	7		

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ	トランテックス	1007 4KV9008-02	H22	
丸カン床フック11対+1 後部中央スタンション穴1ヶ 鳥居背面フック1ヶ 燃料タンク200L				
上物年式違い 床板腐食				

外装状態	
ボディコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

