

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成23年7月	PDG-FK71R	冷凍バン	FK71R-541588
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
650,338km	210PS/154KW	M/T 6速		長: 5,730 mm 幅: 2,260 mm 高: 1,950 mm 門高: 1,940 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W (運転席)			ワイパー		
水漏れ			P/W (助手席)			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
			ETC			パワステ		
ミッション			タコグラフ			ハンドル		
点検項目	結果	状態	上物仕様			燃料タンク		
ギア鳴き			点検項目	結果	状態			
ギア抜け			床材質	/		デフ		
クラッチ						点検項目	結果	状態
異音						異音		
オイル漏れ						オイル漏れ		
リターダ						デフロック		

特記事項
記録簿 ○

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
10	10			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
4	4	5	6	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スベア	0	-		スベア	-	-	
素材: _____				備考: _____			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	F111461	
【備考】 左サイドドア (観音式) 床面 (アルミ綿フラット) 水抜き穴4ヶ 庫内灯3ヶ ラッシング2段			
冷凍機/直結	東プレ	XZ42LOC-C	
【備考】 -30℃設定 冷凍機ベルト鳴き			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6465D	
【備考】 PGリモコン付			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア可)



【外装】

【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ
------	-------	----	-----	----	-----	----	------	-------	-------	-----