

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H27	TKG	FC9JJA-12939	冷凍車PG付
走行	馬力	シフト		
388,488 km	210 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
(エア) バキューム		長： 5.76 m 幅： 2.15 m 高： 1.95 m 門高： 1.93 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ、ヤブレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項
 キャブ内汚れ、キズ アルミホイール スタットレスタイヤ スペアパンク、ホイール割れ
 ※R2.3/18、371.196Km クラッチオーバーホール済（記録簿ありH29/7～R2/3）

タイヤ残量 単位：mm

4	5		
3	2	3	3
スペア	10		

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5		
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍パン	トランテックス	4KZ0304-04 HFCJA-FMAFDN		断熱リヤ70mm サイド50mm
冷凍機	菱重	TDJS50A-L2		-30°C設定 (1H)+24°C→+6°C
PG	極東開発	CG1002H-B3MRA2		L=1570mm W=1990mm 最大荷重1000K 格納式

床システムフローラ ラッシングレール2段 庫内灯4ケ 水抜き穴2ケ 送風ファン1ケ リヤ保冷カーテン
 仕切り板 左サイド扉（観音式） スタンバイ（ケーブル付） プラットホーム2枚折
 油圧シリンダーにじみ（圧抜け有り） 燃料タンク200L×1

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (気傷有) ・ 飛石有（リペア 可 不可）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

