

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H22	LKG	CYY77AY-7000012	ドライバン
走行	馬力	シフト		
757,599 km	380 (ps) /kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ	ボディ内寸			
(エア) バキューム	長： 9.93 m 幅： 2.38 m 高： 2.47 m 門高： 2.43 m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	△	ブローモーター不良
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
バッテリー	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、へり
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	コントローラ欠品
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	
ベットレス 3軸低床 室内汚れ (タバコヤニ)	
記録簿有り	

タイヤ残量

単位：mm

4	2		
4	3	2	2
0	1	2	2
スペア	4	△	



タイヤサイズ

前	後	後	後
	275/80R22.5	275/80R22.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ドライバン	日本フルーフ	DLJ-T7HB970		
オートフロア	ナカ工業	M-3-3-1		
床面 (オートフロア) 外リモコン有 ラッシング2段 庫内灯5ケ				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有 (リペア 可 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



スリクス サイドガードサビ小



腐食



サイドガードサビ小