

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H26	QPG	FW1EXE-10599	冷凍車
走行	馬力	シフト		
625,247 km	380 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 7速		
ブレーキ		ボディ内寸		
エアブレーキ		長： 9.40 m 幅： 2.27 m 高： 2.44 m 門高： 2.25 m		

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
ワイパー	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項

燃料タンク300L+300L 温度記録計有り(ヤザキ) ETC有 アナログタコグラフ
 灰皿割れ(運転席側) 室内汚れ 記録簿有り(H28/8~R1/8)

タイヤ残量

単位：mm

9	10		
9	9		
9	7	9	8
7	7	8	6
スペア	12	8	

タイヤサイズ

245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5		
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	日本フルーフ	E7E1199		
冷凍機	菱重	TU100SAM-CNA		-35℃設定 スタンバイ付 2Eバ
ラッシング2段 90度ストッパー ジョロダ-4列 結露防止シート 床面I型キーストン センターローラー 水抜穴4ヶ ロックバーステンレス 庫内灯8ヶ				

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア可) 不可

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

