

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
いすゞ	H25	LKG	FTR90-7002136	ハッカー
走行	馬力	シフト		
206,723 km	240 <input checked="" type="radio"/> ps/kw	<input checked="" type="radio"/> M/T · A/T · セミA/T 6 速		
ブレーキ		ボディ内寸		
<input checked="" type="radio"/> エアードラム <input type="radio"/> バキューム		長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
水漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
燃料漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
排気	<input checked="" type="radio"/>	
排圧	<input checked="" type="radio"/>	
マフラー	<input checked="" type="radio"/>	
ターボ	<input checked="" type="radio"/>	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	<input checked="" type="radio"/>	
スターター	<input checked="" type="radio"/>	
オルタネーター	<input checked="" type="radio"/>	
バッテリー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
坂道発進装置	<input checked="" type="radio"/>	
異常ランプ	<input checked="" type="radio"/>	
オーディオ	<input checked="" type="radio"/>	
バックカメラ	<input checked="" type="radio"/>	
電格ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	<input checked="" type="radio"/>	
シート	<input type="radio"/>	汚れ、へり
ヘッドライト	<input checked="" type="radio"/>	
ウィンカー	<input checked="" type="radio"/>	
ワイパー	<input checked="" type="radio"/>	
ミラー	<input checked="" type="radio"/>	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	<input checked="" type="radio"/>	
ギア抜け	<input checked="" type="radio"/>	
クラッチ	<input checked="" type="radio"/>	
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
リターダ	<input checked="" type="radio"/>	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	<input checked="" type="radio"/>	
スプリング	<input checked="" type="radio"/>	
エアサス	<input checked="" type="radio"/>	
ベラシャフト	<input checked="" type="radio"/>	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	<input checked="" type="radio"/>	
オイル漏れ	<input checked="" type="radio"/>	
デフロック	<input checked="" type="radio"/>	

特記事項

アナログタコグラフ120 室内汚れ、ヤニ汚れ 灰皿所主側欠品 運転席側フタ割れ  
記録簿有り

タイヤ残量

単位: mm

4	5		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
9	10	11	10
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
スペア	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	


上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ハッカー	新明和	GT108-5733S1 T102-57302		容量10.2m <sup>3</sup> フォル式 押出排出 積載荷重中心位置荷箱前端より 1.940m
上物のぞき窓ロック不良				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
<input checked="" type="radio"/> 有 · <input type="radio"/> 無 · ( )	<input checked="" type="radio"/> 確認済 · 一部不鮮明 · 見えない
フレームのさび	飛石
<input checked="" type="radio"/> 無 · 小 · 中 · 大	無 · <input checked="" type="radio"/> 点傷有 · 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。





カバー欠品



フェンダー補修跡

箱上方サビ

マガリ小



スリキス

スリキス

スリキスへコミ