

| 車両情報 | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------|---|
| 車名 | 年式 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| 日野 | 平成26年3月 | TKG-XZU710M | ドライバン | XZU710-0009577 |
| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
| 182,975km | 150PS/110KW | A/T | | 長: 4,610 mm 幅: 2,080 mm 高: 2,130 mm 門高: 2,090 mm |

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





| エンジン | | | 電装関係 | | | キャビン | | |
|---------|----|----|---------------|----|----|-------------|----|----|
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | | エアコン | | | シート | | |
| オイル混入 | | | スターター | | | ヘッドライト(種類) | - | |
| オイル漏れ | | | オルタネーター | | | ヘッドライト(不具合) | | |
| 水混入 | | | パワーウィンドウ(運転席) | | | ウィンカー | | |
| 水漏れ | | | パワーウィンドウ(助手席) | | | ワイパー | | |
| 燃料漏れ | | | 坂道発進装置 | | | ミラー | | |
| 排気 | | | 異常ランプ | | | 走行関係 | | |
| マフラー | | | オーディオ | - | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| ターボ | | | オーディオ(不具合) | | | ハンドル | | |
| 冷却水吹き返し | | | バックカメラ(色) | - | | エアサス(種類) | - | |
| ミッション | | | バックカメラ(不具合) | | | エアサス(不具合) | | |
| 点検項目 | 結果 | 状態 | 電格ミラー | | | パワーステアリング | | |
| ギア鳴き | | | ETC | | | リーフサス | | |
| ギア抜け | | | タコグラフ | | | 燃料タンク | | |
| クラッチ | | | デフ | | | 点検項目 | 結果 | 状態 |
| 異音 | | | 異音 | | | 異音 | | |
| オイル漏れ | | | オイル漏れ | | | オイル漏れ | | |
| リターダ | | | デフロック | | | デフロック | | |

特記事項
記録簿 有 (H26/9 ~ R1/10)

| タイヤ残量 | | | | タイヤサイズ | | | |
|--------|----|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 単位: mm | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | | |
| - | - | | | - | - | | |
| 7 | 8 | 7 | 7 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 | 215/70R17.5 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| スペア | 10 | - | | スペア | - | - | - |
| 素材: | | | | 備考: | | | |

| 上物仕様 | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------|---------|
| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
| ドライバン | キタムラ | T14「3175」 | 平成26年3月 |
| 【備考】ラッシング2段 庫内灯3ヶ | | | |
| 格納ゲート | 極東開発工業 | CG1001C「B3MRA2」 | (不明) |
| 【備考】P/G下げ時先端接地せず(動きが硬い。要給油) | | | |
| 【備考】 | | | |
| 【上物仕様備考】 | | | |

| 外装状態 | | | |
|----------|--------|---------|----|
| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
| 有 | 確認済 | 小 | 無 |



| 【外装】 | | | | | 【ボデー内】 | | | | | |
|------|-------|----|-----|----|--------|----|------|-------|-------|-----|
| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |