

| 車検情報              |                     |  |              |      |
|-------------------|---------------------|--|--------------|------|
| 車名                | 年式                  | 排ガス                                      | 車体番号         | 形状   |
| 日野                | H22                 | BKG                                      | FW1EXY-18216 | ウイング |
| 走行                | 馬力                  | シフト                                      |              |      |
| 811,282 km        | 380 <b>(ps)</b> /kw | M/T · A/T · <b>(セミA)</b>                 | フロシフト 12 速   |      |
| ブレーキ              |                     | ボディ内寸                                    |              |      |
| <b>(エア)</b> バキューム |                     | 長： 9.67 m 幅： 2.38 m 高： 2.45 m 門高： 2.36 m |              |      |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

電装関係

| 点検項目      | 結果 | 状態 |
|-----------|----|----|
| エアコン      | ◎  |    |
| スターター     | ◎  |    |
| オルタネーター   | ◎  |    |
| パワーステアリング | ◎  |    |
| 坂道発進装置    | ◎  |    |
| 異常ランプ     | ◎  |    |
| オーディオ     | ◎  |    |
| バックカメラ    | ◎  |    |
| 電格ミラー     | ◎  |    |

キャビン

| 点検項目   | 結果 | 状態    |
|--------|----|-------|
| 雨漏り    | ◎  |       |
| シート    | ○  | 汚れ、へり |
| ヘッドライト | ◎  |       |
| ウィンカー  | ◎  |       |
| ワイパー   | ◎  |       |
| ミラー    | ◎  |       |

ミッション

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ◎  |    |

走行関係

| 点検項目    | 結果 | 状態 |
|---------|----|----|
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

デフ

| 点検項目  | 結果 | 状態 |
|-------|----|----|
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ◎  |    |

特記事項  
 燃料タンク300L ハイールーフ ETC付 ナビ 小物入れ欠品 シガライター欠品 助手席灰皿割れ  
 記録簿有り (H23/3~R2/8)

タイヤ残量

単位：mm

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5   | 5 |   |   |
| 3   | 1 | 0 | 3 |
| 2   | 3 | 1 | 3 |
| スペア | 4 |   |   |

タイヤサイズ

|             |             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |             |             |
| 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |
| 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 | 295/70R22.5 |

| 上物仕様  |         |              |    |    |
|---|---------|--------------|----|----|
| 上物名   | メーカー    | 型式           | 年式 | 備考 |
| ウイング  | トランテックス | HFRXG-LJBDN  |    |    |
| エアゾロダー  | 芦森工業    | AR-100 10141 |    |    |
| ラッシング2段 床面板張り 引出しフック10対 ジョロダー4列 庫内灯4ケ 90度ストッパー 庫内側面(穴2ヶ所) |         |              |    |    |

| 外装状態                   |  |
|------------------------|--|
| ボデーコーション               | フレーム番号                                     |
| <b>(有)</b> · 無 · ( )   | <b>(確認済)</b> · 一部不鮮明 · 見えない                |
| フレームのさび                | 飛石   |
| 無 · <b>(小)</b> · 中 · 大 | 無 · 点傷有 · <b>(飛石有)</b> (リペア <b>(可)</b> 不可) |

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

