

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H29	SKG	XZB50-0009137	マイクロバス
走行	馬力	シフト		
72,318 km	150 (ps) /kw	M/T	A/T	セミA/T 6 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	(バキューム)	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワウィンドウ	△	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	併用
バックカメラ	◎	併用
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	スレ、ヨレ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	○	右側点検
ワイパー	◎	ワイパー付
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

室内汚れ、キズ ETC付 室内マイク付 デジタル時計 冷蔵庫付

タイヤ残量

単位: mm

2	3		
△	△		
2	3	3	3
△	△	△	△
スペア	8	△	

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5		
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	


上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
29人乗り(補助席7) 自動ドア 自動ステップ 室内灯3ヶ リヤトランク モケット(リクライニング)				
※左後補修跡有り				


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



Fパネル、バンパー点検



キズ、ヘコミ

