管理番号： 103231

車輌チェックシート

車輌情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	R2	2PG	FV70HX-520158	Lｹﾞｰﾄﾀﾞﾝﾌﾟ
走行	馬力	シフト		
501 km	394 (ps)/kw	(M/T) ・ A/T ・ セミA/T		7 速
ブレーキ		ボディ内寸		
(エアー) ・ バキューム		長： 4.96 m 幅： 2.20 m 高： 0.48 m 門高： m		

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ﾀﾞﾝﾌﾟ	新明和	DRF11-02SC MFGNO.1089957Z		

Lゲートダンプ　電動コボレーン　燃料タンク200L

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーウィンド	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	LED
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ﾐﾗｰﾋｰﾀｰ付

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	／	
エアサス	◎	
ペラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ （　）	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	(無) ・ 点傷有 ・ 飛石有（リペア　可　不可　）

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。









特記事項

アイドリングストップ　タコグラフ　コーナリングアシスト

タイヤ残量

単位：mm

	16	16	
	／	／	
16	16	16	16
16	16	16	16
スペア	16	／	

タイヤサイズ

	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR
11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR	11R22.5/16PR