

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年9月	KQG-FW1EXBG	冷凍バン	FW1EXBG-15438
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
806.805km	380PS/279KW	M/T 7速		長: 9,400 mm 幅: 2,270 mm 高: 2,420 mm 門高: 2,250 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音	◎		エアコン			シート		
オイル混入	◎		スターター			ヘッドライト		
オイル漏れ			オルタネーター			ウィンカー		
水混入			P/W (運転席)			ワイパー		
水漏れ			P/W (助手席)			ミラー		
燃料漏れ			坂道発進装置					
排気			異常ランプ			走行関係		
マフラー			オーディオ			点検項目	結果	状態
ターボ			バックカメラ			リーフサス		
冷却水吹返			電格ミラー			エアサス		
ミッション			ETC			パワステ		
点検項目	結果	状態	タコグラフ			ハンドル		
ギア鳴き			上物仕様			燃料タンク	◎	スチール 300L 300L
ギア抜け			点検項目	結果	状態			
クラッチ			床材質	/	ステンレス キーストン	デフ		
異音						点検項目	結果	状態
オイル漏れ						異音		
リターダ						オイル漏れ		
						デフロック		





特記事項 ヤザキ温度記録系、アナログタコ、室内汚れ、タバコヤニ、ハンドルすれ、灰皿欠品  
記録簿 有 (H26/9'R1/9)

タイヤ残量			
単位: mm			
7	7		
7	4		
9	8	7	9
7	6	8	7
スベア	13	—	

タイヤサイズ			
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スベア	—	—	—
素材: スチール	備考:		

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	E7E0937	
【備考】 断熱リヤ、サイドドア75mm、ラッシング2段、センターローラー、キーストン、ジョロダー4列、天井結露防止シート、庫内灯8個、水抜き穴4個			
冷凍機/サブエンジン (スタンバイ付)	菱重	TU100SA Multi	
【備考】 -35℃設定、2エバ			
【備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石



【外装】					【ボデー内】					
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ