

車両情報				
車名	年式	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成22年9月	PKG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7020778
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
476,814km	210PS/154KW	M/T	6速	長: 5,750 mm 幅: 2,160 mm 高: 2,180 mm 門高: 2,000 mm

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 装備無し ※あくまでも当社判断基準によるものです





エンジン			電装関係			キャビン		
点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態	点検項目	結果	状態
異音			エアコン			シート		
オイル混入			スターター			ヘッドライト(種類)	-	
オイル漏れ			オルタネーター			ヘッドライト(不具合)		
水混入			パワーウィンドウ(運転席)			ウィンカー		
水漏れ			パワーウィンドウ(助手席)			ワイパー		
燃料漏れ			坂道発進装置			ミラー		
排気			異常ランプ					
マフラー			オーディオ	-		走行関係		
ターボ			オーディオ(不具合)			点検項目	結果	状態
冷却水吹き返し			バックカメラ(色)	-		ハンドル		
ミッション			バックカメラ(不具合)			エアサス(種類)	-	
点検項目	結果	状態	電格ミラー			エアサス(不具合)		
ギア鳴き			ETC			パワーステアリング		
ギア抜け			タコグラフ			リーフサス		
クラッチ						燃料タンク		
異音						デフ		
オイル漏れ						点検項目	結果	状態
リターダ						異音		
						オイル漏れ		
						デフロック		

特記事項
記録簿 ()

タイヤ残量				タイヤサイズ			
単位: mm							
4	4			225/80R17.5	225/80R17.5		
-	-			-	-		
3	5	7	5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
-	-	-	-	-	-	-	-
スペア	8	-		スペア	-	-	-
素材:				備考:			

上物仕様			
上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルーフ	GAF1 E5E0348	
【備考】断熱170mm サイド50mm 床アルミ縞板 ラッシングレール2段(リヤ3段) 庫内灯3ケ			
直結	菱重	TDJS50-1L2	
【備考】-30℃設定 冷凍機冷えない コアレス不良 冷凍機エラー: E003			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-	
【備考】格納式 3枚折れ 最大1000kg L=1550 W=2100			
【上物仕様備考】			

外装状態			
キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】						【ボデー内】				
外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ