

管理番号： 103254

| 車検情報        |                         |                                          |              |         |
|-------------|-------------------------|------------------------------------------|--------------|---------|
| 車名          | 年式                      | 排ガス                                      | 車体番号         | 形状      |
| 日野          | H30                     | 2PG                                      | FD2AB-106520 | ウイング PG |
| 走行          | 馬力                      | シフト                                      |              |         |
| 235,742 km  | 240 <span>ps</span> /kw | M/T ・ A/T ・ セミA/T                        |              |         |
| ブレーキ        |                         | ボディ内寸                                    |              |         |
| エアー ・ バキューム |                         | 長： 6.27 m 幅： 2.40 m 高： 2.42 m 門高： 2.33 m |              |         |

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

| エンジン  |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| 水漏れ   | ◎  |    |
| 燃料漏れ  | ◎  |    |
| 排気    | ◎  |    |
| 排圧    | ◎  |    |
| マフラー  | ◎  |    |
| ターボ   | ◎  |    |

| 電装関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| エアコン    | ◎  |    |
| スターター   | ◎  |    |
| オルタネーター | ◎  |    |
| パワーウィンド | ◎  |    |
| 坂道発進装置  | ◎  |    |
| 異常ランプ   | ◎  |    |
| オーディオ   | ◎  |    |
| バックカメラ  | ◎  |    |
| 電格ミラー   | ◎  |    |

| キャビン   |    |    |
|--------|----|----|
| 点検項目   | 結果 | 状態 |
| 雨漏り    | ◎  |    |
| シート    | ◎  |    |
| ヘッドライト | ◎  |    |
| ウィンカー  | ◎  |    |
| ワイパー   | ◎  |    |
| ミラー    | ◎  |    |

| ミッション |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| ギア鳴き  | ◎  |    |
| ギア抜け  | ◎  |    |
| クラッチ  | ◎  |    |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| リターダ  | ／  |    |

| 走行関係    |    |    |
|---------|----|----|
| 点検項目    | 結果 | 状態 |
| ハンドルBOX | ◎  |    |
| スプリング   | ◎  |    |
| エアサス    | ◎  |    |
| ベラシャフト  | ◎  |    |

| デフ    |    |    |
|-------|----|----|
| 点検項目  | 結果 | 状態 |
| 異音    | ◎  |    |
| オイル漏れ | ◎  |    |
| デフロック | ／  |    |

| 特記事項                                          |
|-----------------------------------------------|
| 燃料タンク200L アナログタコグラフ アイドリングストップ ETC付 ドライブレコーダー |

| タイヤ残量 |   |   |   |
|-------|---|---|---|
| 単位：mm |   |   |   |
| 6     | 5 |   |   |
| ／     | ／ |   |   |
| 4     | 5 | 5 | 5 |
| ／     | ／ | ／ | ／ |
| スベア   | 7 | ／ |   |

| タイヤサイズ      |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |             |
| 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 | 225/80R17.5 |
|             |             |             |             |

| 上物仕様 |         |                |    |                                                              |
|------|---------|----------------|----|--------------------------------------------------------------|
| 上物名  | メーカー    | 型式             | 年式 | 備考                                                           |
| ウイング | トランテックス | W023E03-05     |    |                                                              |
| 格納PG | 極東      | CG1002K-B3MRA2 |    | 最大昇降質量1000Kg 長さ1580mm 幅2190mm<br>ストップ-迄長さ1410mm 幅2230mm 2枚折り |
|      |         |                |    |                                                              |



|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| ラッシング2段 庫内灯リモコン アオリ内張りアルミ編板張り 引出しフック5対 庫内灯3ヶ<br>90度ストッパー |
|----------------------------------------------------------|

| 外装状態          |                          |
|---------------|--------------------------|
| ボデーコーション      | フレーム番号                   |
| 有 ・ 無 ・ ( )   | 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない       |
| フレームのさび       | 飛石                       |
| 無 ・ 小 ・ 中 ・ 大 | 無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可 ) |

荷台床汚れ


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

車高灯割れ



鳥居前立てキズ、ヘコ

スリキズ




スライドレールリヤカバー外れ

ロックバーマカリ

リヤドアチャウ番  
ガタ

スリキズ小



スリキズ小