

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
日野	H30	TKG	XZU720-0015823	平ボディ
走行	馬力	シフト		
5,197 km	136 (ps)/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 5 速		
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	長： 5.00 m 幅： 1.90 m 高： 0.36 m 門高： m			

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	付
バックカメラ	△	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	
ヘッドライト	◎	HID
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項
ETC付 アイドリングストップ
記録簿有り (R2/5)

タイヤ残量

単位：mm

7	7		
7	7	7	7
7	7	7	7
スペア	8		

タイヤサイズ

205/70R17.5	205/70R17.5		
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
平ボディ				
燃料タンク100L LED作業灯2ケ				

外装状態	
ボディコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有(リペア 可 不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

