

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
UDトラック	H27	QPG	CG5ZA-32115	ウイング
走行	馬力	シフト		
554,280 km	380 <b>(ps)</b> /kw	M/T	<b>(A/T)</b>	セミA/T
ブレーキ		ボディ内寸		
<b>(エア)</b> バキューム	長： 9.64 m 幅： 2.40 m 高： 2.65 m		門高： 2.57 m	

◎：良好 ○：通常走行問題なし △：要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係		
点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン		
点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	穴、スル
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション		
点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	△	

走行関係		
点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	◎	
ベラシャフト	◎	

デフ		
点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項
燃料タンク300L+200L ハイルーフ 小物入れ欠品 サンパイザー欠品 天井ビス穴 接着剤跡有り
室内汚れ、ヤニ汚れ 記録簿有り (H30/9~R1/9)


タイヤ残量	
単位：mm	
7	8
段減り→ 0	1
3	3 0 0
0	0 0 0
スペア	0

タイヤサイズ			
	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5


上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	日本フルーフ	W8DW377		
ラッシング2段 引出しフック9対 スタンション1対 庫内灯4ヶ 左アオリ内側フォーク穴1ヶ所 リヤ左ドア内側穴小有り				

外装状態	
ボデーコーション	フレーム番号
<b>(有)</b> ・ 無 ・ ( )	<b>(確認済)</b> ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
<b>(無)</b> ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ <b>(点傷有)</b> ・ 飛石有(リペア 可 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。



ヘコミ小



バンパーマガリ



ヘコミ小

ヒゲ小

曲がり小