

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	SKG	FEA50-501273	ハッカー
走行	馬力	シフト		
206,396 km	150 (ps)/kw	M/T	A/T	セミA/T
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	バキューム	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サブライクソフニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	◎	ビニールカバー付
ヘッドライト	◎	LED付
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	△	PTO付近オイル
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

記録簿有り (H25/9~R1/10)

タイヤ残量

単位: mm

7	7		
1	7	7	4
スペア			

タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
ハッカー	富士車両	CP259 VK51004A	H23/10	

回転式、ダンプ排出 汚水タンク 燃料タンク70L 投入口底面2枚張り
容量5.0m³ 積載荷重中心位置、荷箱前端より1.295m

外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
有・無・()	確認済・一部不鮮明・見えない
フレームのさび	飛石
無・小・中・大	無・点傷有・飛石有(リペア可不可)

外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。

