

車検情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
三菱	H23	SKG	FEA50-501135	ハッカー
走行	馬力	シフト		
204,009 km	150 (ps) /kw	M/T	(A/T)	セミA/T デュオニック 6 速
ブレーキ	ボディ内寸			
エア	(バキューム)	長: m	幅: m	高: m 門高: m

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	○	サブライクソフニジミ
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
排圧	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
パワーステアリング	◎	
坂道発進装置	△	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	◎	
シート	○	ビニルカバー付
ヘッドライト	◎	LED付
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	△	
異音	◎	
オイル漏れ	△	PTO付近オイル
リターダ	△	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	◎	
スプリング	◎	
エアサス	△	
ベラシャフト	◎	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	△	

特記事項

室内ヤニ汚れ

記録簿有り (H25/9~R1/10)

タイヤ残量

単位: mm

6	4		
4	5	5	4
スベア			

タイヤサイズ

205/85R16	205/85R16		
205/85R16	205/85R16	205/85R16	205/85R16

上物仕様


上物名	メーカー	型式	年式	備考
ハッカー	富士車両	CP259 VK51003A	H23/10	

回転式 ダンプ排出 汚水タンク 容量5.0m³ 積載荷重中心位置、荷箱前端より1.295m


外装状態

ボデーコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ()	(確認済) ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
(無) ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ (点傷有) ・ 飛石有(リペア (可) 不可)


外装状態は写真や現車もあわせてご確認ください。




ヘコミ、キズ



ホイールキャップ曲がり



投入口底面摩耗、亀裂穴あき



割れ、キズ

ボックスカバー破損