

車輛チェックシート

記入日: R. 8/31

記入者 立石 典

搬入日: R. 8/17

搬入者 立石 典

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
日産	H23.9	SKG	MK38L-00011			V127"	
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料
728561 km	200 ps/kw	M/T · A/T · セミA/T 6速			3	GH15	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア · バキューム		長: 6.241 m	幅: 2.404 m	高: 2.396 m	門高: 2.307 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 /: 点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンド	○	左側作動せず
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	◎	
バックカメラ	/	作動せず
電格ミラー	/	ミラーステータス曲がり

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	/	フロントガラス大破雨漏れあり
シート	○	D席127リ
ヘッドライト	/	左右と点灯せず
ウインカー	/	左破損
ワイパー	/	
ミラー	/	左側入替りれ欠品
キャブ開閉	/	左ドア大破開閉不可

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	/	
エアサス	/	
ベラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
デフロック	/	

特記事項 (不具合箇所など)

事故車 E/A 始動不可
前事故 排気上から

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検 タイヤ残量

単位: mm

5	7		
5	6	6	6
スペア	12		

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

225/80R17.5	←		
225/80R17.5	←	←	←

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
ウイング	日本 フイルー	型式 DMS 工番 W6DR929	不明	

その他

床板張り
右ウイングの前ハズレ

ラック2段
庫内灯3個
引き出し7ヶ所
リア観音扉

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可) ・ 不可

検

