

# 車輛チェックシート

記入日: R. 28/6

記入者 立石典

搬入日: R. 27/3

搬入者 立石典

## 車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号			形状
イヌズ			EXD52DF-7001135			トレッタ
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式
km	920 ps/kw	M/T	A/T	セミア/T	速	軽油
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V 12V
ブレーキ	ボディ内寸					
エア・パキューム	長: m	幅: m	高: m	門高: m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

### エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

### 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

### キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート	○	D席取り外し
ヘッドライト		
ウinker		
ワイパー		
ミラー		左石R品
キャブ開閉	○	右ドア開閉不可、左ドアR品

### ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

### 走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	/	
エアサス	/	
ベラシャフト		取り外し

### デフ

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	○	
デフロック		

### 特記事項 (不具合箇所など)

事故車 部品取り多数  
E/g 始動不可、T/M 壊し

リアタイヤニッケル(左右)、燃料タンクR品

《走行状態》自走可 構内のみ自走可 自走不可(理由)

解体済み

### タイヤ残量

単位: mm

5	5		
5			2
スペア			

### タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

295/80R22.5	→ (タイヤリスト)
11R22.5	11R22.5

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
カマ	YOKOSHA	J5KJ7CY0240 HP1300C	2008	
その他				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
(有) ・ 無 ・ ( )	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ (小) ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可 )

