

車輛チェックシート

記入日: R. 2010/11/6 記入者



搬入日: R. 2010/11/5 搬入者

松下

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号				形状		
マツダ		KR	SKF 2L-101192				冷凍車		
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料 (種類)		
280,678 km	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T	速				
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: 1.6 m	幅: 1.6 m	高: 1.1 m	門高: 1.1 m				

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 (不具合あり) ×:点検不可 /:装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	△	ブレ (大)
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	△	黒煙 (大)
排圧	/	
マフラー		ばらし
ターボ	○	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	○	
スターター	○	
オルタネーター	○	
パワーウィンド	△	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	△	
オーディオ	○	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	△	右ばらし
ヘッドライト	○	
ウinker	△	右欠
ワイパー	○	
ミラー		
キャブ開閉	/	
右ドアばらし		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	○	
ギア抜け	○	
クラッチ	/	
異音	○	
オイル漏れ	○	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	/	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	にじみ
デフロック	/	

特記事項 本社へ報告済み 済 ・ 未 本社担当者

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

単位: mm

7	0		
X	3	3	/
スペア			

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or 不可

175 R 14	175 R 14		
145/80 R 12	145/80 R 12	145/80 R 12	145/80 R 12

総務確認印	常務確認印	フロント確認印

上物仕様


上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍BOX	東レ			前後2室タイプ

その他


Blank area for additional specifications.

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)



バンパーイロミ



ドアキズ
バンパー割れ

サイドガード曲がり
冷凍コンデenserイロミ

