

日付: R2. 10/31



車両チェックシート

担当: 久保山 搬入者:

車両情報				
車名	年式	排ガス	車体番号	形状
トールモビル	H6.8		分445分	冷凍セミトレー
走行	馬力	シフト		
km	ps/kw	M/T ・ A/T ・ セミA/T 速		
ブレーキ		ボディ内寸 ※レーザー計測して下さい!		
エアークレブ ・ バキューム		長: 9.310 m 幅: 2.301 m 高: 2.180 m 門高: 2.123 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 ※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		
スターター		
オイルネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート		
ヘッドライト		
ウインカー		
ワイパー		
ミラー		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX		
スプリング		
エアサス	◎	
ペラシャフト		

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項

記録簿 { 無 / 有 () }

タイヤ残量

単位: mm

10	12	12	12
スペア	5		





タイヤサイズ

11R22.5 16PR

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍機	三菱	TU73C25-CN		バルもれ下の為、作動確認
バン		VFR132AB		
その他				
T型キ-ストン、ジヨロダ-4列、ラ-ッシング2段、エアリブ、庫内灯×4、 水抜き穴×4、左ペ-ド1枚開き				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ <input checked="" type="radio"/> 無 ・ ()	<input checked="" type="radio"/> 確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ <input checked="" type="radio"/> 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア: 可 ・ 不可)

※看板消し作業 (有 ・ 無)



※書き忘れ、窓閉め、スイッチ切り、歯止め 確認しましたか？