

車輛チェックシート

記入日: R. 10/11

記入者: X 部

搬入日: R. 2 9/18

搬入者: 立石典

車両情報

車名	年式	排ガス	車体番号	形状
イスズ			FRR90-7/21978	冷凍車
走行	馬力	シフト		ペダル数
km	210 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T
			6	速 3
キャブ幅		ベッド		キャブ形状
標準	ワイド	設定なし	あり	なし
			ハイ	ロー
ブレーキ		ボディ内寸		
エア・バキューム		長: 6.178 m	幅: 2.119 m	高: 2.017 m
		門高: 2.015 m		

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音		エンジン始動不可
オイル漏れ		
水漏れ		
燃料漏れ		
排気		
排圧		
マフラー		
ターボ		

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン		電が入らない
スターター		
オルタネーター		
パワーウィンド		
坂道発進装置		
異常ランプ		
オーディオ		
バックカメラ		
電格ミラー		

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート	○	
ヘッドライト		
ウインカー		
ワイパー		
ミラー	△	左側破損
キャブ開閉		

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き		ミッション無し
ギア抜け		
クラッチ		
異音		
オイル漏れ		
リターダ		

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス		
ペラシャフト	△	外れ

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

フロッグ部取付済

特記事項: ミッション、ペラシャフト無し
 キャブ上がらない
 マフラー取り外し
 《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由
 本社へ報告済み 済・未
 室内パネルバラバラ
 エアバック作動
 本社担当者
 F-ONなす
 FRR90-TC9



タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化 可 or 不可

4	4		
5	6	4	3
スペア			

225/80R17.5	←		
225/80R17.5	←	←	←

総務確認印	常務確認印	フロント確認印
	常務 2.10.1 天津	部品課 02.10.0 加賀本

上物仕様				
上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍				
冷凍機	東アレ		2018-3.	
その他				
庫内灯 4. 水抜き穴 4. ラック2段 床アルミ張り				

外装状態	
キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

