

車輛チェックシート

記入日: R. 28/6

記入者 立石典

搬入日: R. 26/23

搬入者 立石典

車両情報							
車名	年式	排ガス	車体番号			形状	
三菱	H18-3	GA	U61V-1103663			軽バン	
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料
408519 km	ps/kw	M/T	A/T	セミA/T	2		ガソリン
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧	
標準	ワイド	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V
ブレーキ		ボディ内寸					
エア・バキューム		長: m	幅: m	高: m	門高: m		

◎:良好 ○:通常走行問題なし △:要修理 /:点検不可

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	/	
オイル漏れ	/	
水漏れ	/	
燃料漏れ	/	
排気	/	
排圧	/	
マフラー	/	
ターボ	/	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	/	
スターター	/	
オルタネーター	/	
パワーウィンド	/	
坂道発進装置	/	
異常ランプ	/	
オーディオ	/	
バックカメラ	/	
電格ミラー	/	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り		
シート	○	D席へた
ヘッドライト	/	
ウinker	/	
ワイパー	/	
ミラー	/	左右破損
キャブ開閉	/	左右開閉

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	/	
ギア抜け	/	
クラッチ	/	
異音	/	
オイル漏れ	/	
リターダ	/	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	/	
スプリング	/	
エアサス	/	
ペラシャフト	/	

デフ

点検項目	結果	状態
異音		
オイル漏れ		
デフロック		

特記事項 (不具合箇所など)

横転事故車
左フロント足折れ、ミッション取外し

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

検

タイヤ残量

単位: mm

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	1	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

タイヤサイズ

タイヤ商品化 可 or (不可)

145 R 12	→
145 R 12	→

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考

その他

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

