

車輛チェックシート

記入日: R. 11/12 記入者 入部

搬入日: R. 11/12 搬入者 立百典

車両情報									
車名	年式	排ガス	車体番号			形状			
イズズ			FRR90-700/248			冷凍車			
走行	馬力	シフト			ペダル数	エンジン型式	燃料 (種類)		
421795 km	210 ps/kw	M/T	A/T	セミA/T	速 2	4HK1	軽油		
キャブ幅		ベッド		キャブ形状		電圧			
標準	ワイド	設定なし	あり	なし	ハイ	ロー	24V	12V	
ブレーキ		ボディ内寸							
エア・バキューム		長: 5252 m	幅: 2115 m	高: 1975 m	門高: 1818 m				

◎: 良好 ○: 通常走行問題なし △: 要修理 (不具合あり) ×: 点検不可 /: 装備なし

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	×	エンジン始動不可
オイル漏れ	○	
水漏れ	○	
燃料漏れ	○	
排気	×	
排圧	×	
マフラー	○	
ターボ	×	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	×	
スターター	×	取付外
オルタネーター	×	
パワーウィンド	○	
坂道発進装置	×	
異常ランプ	×	
オーディオ	○	
バックカメラ	○	
電格ミラー	○	

キャビン

点検項目	結果	状態
雨漏り	○	
シート	○	席巻あり
ヘッドライト	○	
ウインカー	○	
ワイパー	○	
ミラー	○	
キャブ開閉	○	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	×	
ギア抜け	×	
クラッチ	×	
異音	×	
オイル漏れ	○	
リターダ	×	

走行関係

点検項目	結果	状態
ハンドルBOX	○	
スプリング	○	
エアサス	○	
ベラシャフト	○	

デフ

点検項目	結果	状態
異音	×	
オイル漏れ	○	
デフロック	○	

特記事項

セルE-タ-取付外
E/G始動不可

本社へ報告済み

済・未

本社担当者

TM不良 点検出来ない

《走行状態》 自走可 構内のみ自走可 自走不可 (理由)

タイヤ残量

タイヤサイズ

単位: mm

タイヤ商品化 可 or 不可

9 8

9 8

9 9 10 8

9 9 10 8

スペア

225/80R17.5 ←

225/80R17.5 ←

総務確認印 常務確認印 フロント確認印

常務
21.11.13
天津

部長課
21.11.12
加賀谷

上物仕様

上物名	メーカー	型式	年式	備考
冷凍	安野特殊自動車	TPA4566	19. 8.	
冷凍機	DENSO	CGA708.		→32℃設定

その他

庫内灯 4.
 水抜穴 4.
 ラック2段.
 床1型キーストン

外装状態

キャブコーション	フレーム番号
有 ・ 無 ・ ()	確認済 ・ 一部不鮮明 ・ 見えない
フレームのさび	飛石
無 ・ 小 ・ 中 ・ 大	無 ・ 点傷有 ・ 飛石有 (リペア 可 ・ 不可)

検

